


SITUACIJA UREDITVE
M 1:200




LEGENDA

- hodnik za pešce
- predvidena cesta
- robnik
- izkop
- nasip
- poglobljen robnik
- navezava na obstoječe

Na mestih uvozov se izvede potopljeni pločnik v celoti za maksimalno +2 cm nad koto cestišča. Klančina se izvede v dolžini do objekta. Širina uvoza se prilagaja obstoječim uvozom. Dolžine potopljenih robnikov se dogovorijo na terenu v dogovoru z lastniki in dejanskim stanjem, tako da se klančine čimbolj prilagodijo obstoječemu stanju.

Situacija ureditve

 ARPING d.o.o. Proseniško 84 SI 3230 Šentjur		Investitor OBČINA ŽELEZNIKI Češnjica 48 4228 Železniki	
Odgovorni vodja proj. Bojan Preložnik, mag.inž.grad.		ID številka G - 3748	
Odgovorni projektant Bojan Preložnik, mag.inž.grad.		Podpis G - 3748	
Sodelavci Igor Dečman, grad. teh.		Vsebinska načrta 3/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI - načrt prometne ureditve	
Sodelavci Sergej Pezdevsek, univ.dipl.inž.rud. in geotehnoł.		Vsebinske risbe Situacija ureditve	
Faza projekta PZI		Datum november 2017	
Merilo 1:200		Številka št. št. 091-017 091-017-3/1	
Številka lista 2			